



۱- در صورت عدم پیمایش و خواب خودرو بیش از ۲ سال، پیشنهاد می گردد مایعات خودرو تعویض گردد.